

Приложение 1
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 26 » ____ 11 ____ 2014 __ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида» 618900 Пермский край г. лысбва улица Кострва, 36**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Неровное покрытие тротуара	К, О, С, Г, У	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.7	Кап. ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть			Поручни отсутствуют, нарушена геометрия ступеней.	ОС	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.9; 3.32.	Кап. ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	КОУСГ	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.29; 3.31; 3.32 ГОСТ Р 51261	Кап. ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет автостоянки	КО	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.12	Кап. ремоти
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
1	ДЧ-И (Г)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: привести в соответствие СНиП 35.01.2001

- 3.9.; 3.32 - реконструкция лестницы

- 3.30; 3.29; 3.31; 3.32 ГОСТ Р 51261- строительство пандуса

- 3.12 - обустройство автостоянки

- 3.7 – реконструкция тротуара

Приложение 2
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 26 » _____ 11 _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 618900 Пермский край г. Лысьва улица Кострова, 36.

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствуют поручни, неправильная геометрия ступеней	КОУСГ	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.27; 3.28; 3.14; 3.32 ГОСТ Р 51.261	Кап. ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	КОУГС	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п.3.30; 3.29;3.31;3.32 РОСТ Р-51.261	Кап. ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Замечаний нет			Не требуется
2.4	Дверь (входная)	Есть			Недостаточная задержка автоматического закрывания дверей	К	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.26	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			нет	КОУСГ		Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	

2	ДЧ-И (Г)			Капитальный ремонт Текущий ремонт
---	----------	--	--	--------------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: привести в соответствие СНИП 35.01.2001
п.3.27; 3.28; 3.14; 3.32; ГОСТ Р -51.261 - реконструкция лестницы
п.3.30; 3.29; 3.31; 3.32; ГОСТ Р-51.261 - устройство пандуса
п. 3.26 - замена доводчика

Приложение 3
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « ____ » _____ 20 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 618900 Пермский край г. Лысьва улица Кострова, 36.

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Не соответствуют конструктивные элементы: стены, электроштыты - выступают более 0,10 см и на высоте 0,7 см до 2 м.	КС	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п.3.20	Кап. ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			У 1 марша ширина не соответствует, поручни.	КОСГУ	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п.3.27; 3.32 ГОСТ Р 51.261	Кап. ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	есть			Не соответствует уклон пандуса	КОСГУ	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.29	Кап. ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Часть ручек не П-образной формы, отсутствует информационное обеспечение - содержание (таблички контрольные).	КОСГУ	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.61; 3.23; 3.58; 3.59	Текущий ремонт

					высота порогов не соответствует нормам			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не соответствуют СП	К, О, С, Г, У	Привести в соответствии с СП 1.13.130.2009	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
3	ДЧ-И (Г)			Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: привести в соответствие СНИП 35.01.2001

- ✓ п.3.20 – Удаление выступающих элементов
- ✓ п.3.27; 3.32 ГОСТ Р 51.261 – реконструкция лестничных маршей.
- ✓ п. 3.29 – реконструкция пандуса
- ✓ п. 3.61; 3.23; 3.58; 3.59 – установка ручек информационное обеспечение.
- СП 1.13.130.2009 – реконструкция путей эвакуации

Приложение 4 (I)
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ _____ от « 26 » _____ 11 _____ 2014 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида» 618900 Пермский край г. Лысьва улица Кострова, 36.**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не соответствует высота порогов, недостаточные подходы к оборудованию и мебели	КО	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001, п. 3.23; 3.18	Текущи й ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
4	ДЧ-И (ГУС)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно

частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: привести в соответствие СНиП 35.01.2001

п. 3.23; 3.18 – перестановка мебели, удаление порогов

Приложение 5
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида» 618900 Пермский край г. Лысьва улица Кострова, 36.**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует универсальная кабина достаточная для всех категорий	КО	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.58; 3.61; 3.67; 3.63; 3.72	Кап. ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			Отсутствует душевая кабина доступная для инвалидов	КО	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п.3.65; 3.69; 3.71	Кап. ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не соответствует высота гардеробных крючков	КОС	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п. 3.69; 3.70; 3.61	Текущи й ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
5	ДЧ-И (ГУ)			Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Привести в соответствие СНИП 35.01.2001
п. 3.58; 3.61; 3.67; 3.63; 3.72 – реконструкция туалетов
п.3.65; 3.69; 3.71 – Реконструкция душевой
п.3.65; 3.69; 3.71 – реконструкция гардероба

Приложение 6
к Акту обследования муниципального
объекта социальной инфраструктуры к
паспорту доступности объекта социальной
инфраструктуры
№ _____ от « 26 » 11 2014 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII
вида» 618900 Пермский край г. Лысьва улица Кострова, 36.**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Не соответствует высоте размещения, нет контрольного сочетания цветов	КОСГУ	Привести в соответствие СНИП 35.01.2001 п.3.51;3.52;3. 53 ГОСТ Р- 513671. НПБ- 104	Текущи й ремонт
6.2	Акустические средства	есть			нет	КОСГУ	нет	Не требует ся
6.3	Тактильные средства	нет			нет		нет	Не требует ся
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
6	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Привести в соответствие с СНИП 35.01.2001
п.3.51; 3.52; 3.53; ГОСТ Р- 51.671 НПБ 104 - изменение визуальных средств
информации