




**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 2**

Лысьвенский городской округ
Наименование территориального
образования Пермского края

«20» ноября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта
МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

1.2. Адрес объекта
Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, 75

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 4685,5 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да) 745,5 кв. м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021 г.,

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа для детей с ограниченными возможностями здоровья»

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, 75

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
ближайшая остановка на улице Чапаева автобусного маршрута № 5, 7а, на проспекте Победы автобусные маршруты № 2, 3, 4, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – 500 м

3.2.2. время движения (пешком) – 5 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; нерегулируемый (улицы Чапаева – Садовая), регулируемый (улицы Чапаева – проспект Победы)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (2 ступени с ул. Чапаева на ул. Садовая)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГ	Б
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДЧ-И – доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт

2	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
4	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
7	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонта

 * - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020-2025 г.г.
 в рамках исполнения плана ремонтных работ
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Б

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; да

4.4.6. другое

 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
 прилагается: нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту – на 2 л.

2. Входа (входов) в здание – на 1 л.

3. Путей движения в здании – на 2 л.

- 4. Зоны целевого назначения объекта – на 2 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений – на 1 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте – на 1 л.
- Кадастровый паспорт – на 2 л.
- Технический паспорт – на 12 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель Комиссии:

Директор МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» М.В.Волегова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены Комиссии:

Зам. директора по УВР Н.А. Якушева
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Зав.хозяйством Е.И.Казаринова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Зам.директора по УМР И.Н.Перминова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, 75

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	-	-	Ширина Конструкции менее 90	К.О.С.Г.У.	Привести в соответствие с СП 35-101-2001 п.3.8.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	-	Неравномерное асфальтное покрытие	К.О.С.Г.У.	Привести в соответствие с СП 35-101-2001 п.1.6	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Ширина проступей менее 0,4м	К.О.С.Г.У	Привести в соответствии с СП 35-101-2001 п.3.8	Капитальный ремонт
1.4	Платформа подъемная с наклонным перемещением	есть	-	-	Соответствует	К.О.С.Г.У	Соответствует	Не требуются
1.5	Автостоянка и парковка	Есть	-	-	Соответствует	К.О.С.Г.У	Соответствует	Не требуются
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
1.	ДЧ-И (Г.К.О.У.С)			Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

Комментарий к заключению: _ Привести в соответствие с СНИП 35. 01.2001 п.3.8 – реконструкция калитки; пути движения на территории- п.1.6

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

Пермский край, г.Лысьва, ул.Чапаева, д.75

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не соответствует ширина и высота ступени	К.О.Г.С.У.	Привести в соответствии СНИП 35-01-2001 П.3.14,3.32,3.27,3.25	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	К.О.Г.С.У.	Привести в соответствии СНИП 35-01-2001 П.3.29,3.30,3.31,3.32 ГОСТ Р-51261	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Соответствует	К.О.Г.С.У.	Соответствует	Не требуется
2.4	Дверь (входная)	есть			Соответствует	К.О.Г.С.У.	Соответствует	Не требуется
2.5	Тамбур	есть			Соответствует	К.О.Г.С.У.	Соответствует	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
2.	ДЧ-И(К.О.Г.С.У.)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _ Привести в соответствие с СНИП 35.01.2001 п.3.14,3.32,3.27,3.25- реконструкция ступеней.

П.3.29,3.30,3.31,3.32 ГОСТ Р-51261 – установка поручней, устройство перил, пандусов.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

Пермский край, г.Лысьва, ул.Чапаева, д.75

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	-	-	Замечаний нет	К.О.Г.С.У.	Соответствует	Не требуется
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Замечаний нет	К.О.Г.С.У.	Соответствует	Не требуется
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Привести в соответствие с СНиП 3501.2001 п. 3.29,3.30,3.31,3.32 ГОСТ Р51261	Капитальный ремонт, проект, индивидуальное решение
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Замечаний нет	К.О.Г.С.У.	Соответствует	Не требуется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	-	-	Отсутствует пандус	К.О.Г.С.У.	Привести в соответствие СП 35-01-2001 П.3.29,3.30,3.31, 3.32 ГОСТ Р-51261	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
3	ДЧ-И (ОСГУ)			Капремонт, индивидуальное

Комментарий к заключению: Данное помещение рассматривается до уровня второго этажа на предмет доступности для МГН. Привести в соответствии СП35-01-2001 п.3.29,3.30,3.31,3.32 ГОСТ Р-51261 обустройство пандуса на лестнице путей эвакуации.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

Пермский край, г. Лысьва, ул. Чапаева, д.75

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Замечаний нет	К.О.Г.С.У.	соответствует	Не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Замечаний нет	К.О.Г.С.У.	соответствует	Не требуется
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
4.	ДЧ-И(К, О, С, Г, У)			Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Данное помещение рассматривается до уровня 2 этажа.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

Пермский край, г.Лысьва, ул.Чапаева, д.75

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната 1 этаж	есть	-	-	Соответствует	К.О.Г.С.У.	Соответствует	Не требуется
	Туалетная комната 2,3этаж		-	-	Не соответствует ширина дверного проема, размер двери, отсутствуют поручни	О.Г.С.У.	Привести в соответствие с СП 35-101-2001 п.1.6,3.8	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			соответствует	К.О.Г.С.У.	соответствует	Не требуется
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
5.	ДЧ-И (К.О.Г.С.У.)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Привести в нормативное состояние туалетное помещение по СП 35-101-2001, п.1.6,3.8- капитальный ремонт

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

Пермский край, г.Лысьва, ул. Чапаева, д.75

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Нет контрастного сочетания цветов, мелкий шрифт	.О.Г.С.У.	Привести в соответствие СП 35.01.2001 п.3.54,3.55 ГОСТ Р - 51671 НГБ 104	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-		-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Нет рельефных табличек	С.	Привести в соответствие с СНиП, п. 3.61	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		N на плане	N фото	
6.	ДЧ-И (К.О.Г.У.)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _Привести в соответствие с СП 35.01.2001 пп. 3.54, 3.55, 3.61 ГОСТ Р-51671 НГБ 104 – установка визуальных и тактильных средств информации